



KEMİK DENSİTOMETRE KULLANIMI

- ❖ Cihazının kullanımına başlamadan önce aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
- ❖ Klimaların açık olması gerekmektedir.
- ❖ Cihazın etrafında herhangi bir toz ve kirlenme olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
- ❖ Enfeksiyon kurallarına uygun çevre şartları oluşturulmuş olmalıdır.
- ❖ Sıcaklık değerlerinin firma spesifikasyonlarına uygunluğu kontrol altına alınmalıdır.
- ❖ Cihaz power/on yapılır.
- ❖ Gerekli kalibrasyon yapılır.
- ❖ Hastaya uygun pozisyon verilir.
- ❖ Çekim protokolü uygulanır.
- ❖ Hastanın ilgili çekimi bilgisayarın yedek diskine kaydı yapılır.
- ❖ Hasta raporu verilir.
- ❖ Cihaz Power/off yapılır