



STETESKOP KULLANIMI

- ❖ Çok soğuk veya sıcak yere bırakılmamalı
- ❖ Sıcakta steril edilmemeli
- ❖ Kulağa takılarak kullanılmalı
- ❖ Kullanma işlemi sonrası katlanmadan hafif nemli bezle temizlenip kaldırılmalı
- ❖ Steteskop aleti kullanımı esnasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına titizlikle dikkat edilmelidir.