



TANSİYON ALETİ KULLANIMI

- ❖ Düşürmeyin, iyi muhafaza edin.
- ❖ Basınç 300mmHg üstünde şişirmeyin.
- ❖ Kılıfı direk güneş ışığından uzak tutun!
- ❖ Kılıfa asla sert, kesin veya metal bir cisimle dokunmayın yâda kullanmayın.
- ❖ Kılıfı muhafaza etmeden önce tamamen sönmüş olmasına dikkat edin.
- ❖ Hiçbir koşul altında manometreyi sökmeyin.
- ❖ Tüm parçaları temiz tutun ve saklama çantasında muhafaza edin.
- ❖ -2°C ile 70°C dereceler arasında ve 85% (üzeri olmamak şartı ile) nemli ortamlarda muhafaza edin
- ❖ Manometerin borularını ve diğer parçaları sterilize etmeye gerek yoktur. Cihaz herhangi bir hastanın vücuduna temas etmeden paketleniyor.
- ❖ Temizlik için kılıftan keseyi çıkartın ve nemli bez ile keseyi ve boruları silin. Kılıf sabunlu su ile yıkanabilir ama kılıfı kesinlikle normal hava yolu ile kurutun.
- ❖ Tansiyon Aleti kullanımı esnasından iş sağlığı ve güvenliği kurallarına titizlikle dikkat edilmelidir.